

F/700

Misuratori meccanici economici centesimali per interni a 2 punti di contatto

Lettura - 0,01 mm

Consegnato con:

- Scatola di protezione
- Chiave di servizio
- Certificato di collaudo

Misuratore economico centesimale (lettura 0,01 mm) meccanico per interni a 2 punti di contatto per la misurazione in mm di fori delle piastre tubiere e l'interno dei tubi prima e dopo la mandrinatura.

L'**F/700**, particolarmente leggero si utilizza con una sola mano ed è resistente a polvere e spruzzi.

F/700

Codici d'esempio per l'ordine

Per misurare dei tubi con un Ø interno di 19 mm l'ordine da effettuare sarà:

F/700-2 (1 misuratore)



Procedura di misurazione

1) Premere la leva a lato fino alla chiusura completa dei bracci della forcella di misurazione. Infilare nel foro piastra alla profondità desiderata.

2) Rilasciare la leva per permettere il corretto contatto dell'**F/700** alle pareti del foro. Leggere la misura sul quadrante.

es: $d_{im} = 63,16\text{mm}$ (2.487")

F/700

Campo di misurazione	F/700
mm	Cod.
6,0÷18,0	F/700-1
10,0÷30,0	F/700-2
30,0÷50,0	F/700-3
50,0÷70,0	F/700-4
70,0÷150,0	F/700-5